

कार्यालय कार्यपालन यंत्री,  
लोक निर्माण विभाग संभाग क्रमांक 1, रविन्द्रनगर ओल्ड पलासिया इन्दौर

eepwdlind@mp.nic.in ph.no.0731-2490978

क्रमांक 756 तशा/2019-20 इन्दौर दिनांक 7-3-2020  
प्रति,

प्राचार्य,

श्रीदेवी अहिल्या शिशू विहार

छत्री बाग, इन्दौर।

विषय :- भवन सुदृढता प्रमाणपत्र हेतु आपका आवेदन।

संदर्भ :- आपका पत्र क्रमांक 180/2020 दिनांक 25.02.20

उपरोक्त संदर्भ के विषय में लेख है कि आवेदक प्राचार्य, श्रीदेवी अहिल्या शिशू विहार छत्री बाग, इन्दौर का सुरक्षा प्रमाणपत्र हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त स्थल का अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, मुख्यालय उप संभाग क्रमांक-1, इन्दौर के द्वारा दिये गए स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार उक्त भवन वर्तमान में सुदृढ एवं सुरक्षित हैं।

तदानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्न: एक प्रमाणपत्र

कार्यपालन यंत्री

लो.नि.वि. संभाग क्र. 1 इन्दौर

इन्दौर दिनांक

पृ. क्रमांक तशा/2019-20

प्रतिलिपि :- अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, मुख्यालय उपसंभाग क्र-01, इन्दौर के पत्र क्रमांक 122 एसडीसी दिनांक 05.03.2020 क संदर्भ में सूचनार्थ।

कार्यपालन यंत्री

लो.नि.वि. संभाग क्र. 1 इन्दौर

**OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER  
PWD Division No. 1, Indore**

S.No.

/TS/2019-20

Indore, Date :

To,

The Principal  
Shri Devi Ahilya Shishu Vihar  
Chhatribagh, Indore

Sub :- Building safety certificate

Ref :- Your letter No. SDASV/GEN/2020/180 Indore Dated 25.02.2020

**BUILDING SAFETY CERTIFICATE**

This is to certify that the existing building of Shri Devi Ahilya Shishu Vihar Chhatribagh, Indore seems to be safe as per physically inspection done on the dated 04.03.2020

This certificate issued to be applicant by the undersigned officer.

*Am 9/3/2020*  
**Sub Division Officer**  
PWD. HQ. Sub Division No.1, Indore

*e/s*  
*[Signature]*  
**Executive Engineer**  
PWD, Division No.1, Indore  
*(श्री देवी, वि. (श. वि.) इन्दौर संक्र.)*